

Mál nr. 282/2011
M og
Vátryggingafélagið V v. Frjálsrar ábyrgðartryggingar Rafverks ehf. (R)

Rafmagn sló út og vatnsnuddpottur skemmdist þ. 24.11.2009.

Gögn.

1. Málskot móttakið þ. 8.7.2011 ásamt fylgiskjöllum 1-7
2. Bréf V dags. 20.7.2011.

Málsatvik.

M segir að haustið 2007 hafi verið byggð útihús á bæ hans og lagt nýtt rafmagn og tafla í útihús. M segir að rafvirkinn frá R hafi sagt að óþarfi væri að skipta um rafmagnskapallinn frá íbúðarhúsinu sem væri í fullkomnu lagi og hafi hann síðan tengt saman nýlögnina við gamla kapalinn. M telur að frágangur af hálfu R hafi ekki verið nógu góður og vatn hafi komist inn í samsetninguna og við það hafi rafmagn slegið út og vatnsnuddpottur eyðilagst. M gerir kröfu til að fá bætur vegna skemmda á vatnsnuddpottinum. Af hálfu R er því haldið fram að vinna fyrir M í umrætt sinn hafi verið í fullkomnu lagi. Þá segir R að hann hafi ekki verið kallaður til að skoða skemmdina og viti því ekki um orsökina fyrir því af hverju rafmagn fór af og hvaðan vatn komst inn í samsetninguna. Þá segir R að um 2-3 ár séu liðin frá því að hann vann þessa vinnu og viti ekki hvað hafi gerst í millitíðinni. Örn Smári Gíslason frá fyrirtækinu Rafskaut segir í bréfi frá 26.10.2010 að hann hafi opnað samsetninguna milli nýja og gamla strengsins og þar hafi verið raki fyrir innan, en með því að þurrka kapalinn og skeyta hann saman aftur hafi þetta náðst saman þétt og rafmagn komið á aftur. V hafnar bótaskyldu og telur að margar orsakir geti verið fyrir því að tjónið hafi orðið. V bendir á að hvorki R né V hafi verið kallaðir á staðinn þegar tjónið átti sér stað eða hafi fengið að kanna aðstæður og leita orsaka tjónsins. V segir að rafmagn hafi farið 5 sinnum af bæ M í nóvember árið 2009 eins og V recur nánar. V telur því ósannað að orsakatengsl séu á milli þeirrar samtengingar sem að starfsmaður R framkvæmdi 2 árum áður milli raflagnanna og þess tjóns sem M telji sig hafa orðið fyrir í nóvember árið 2009.

Álit.

Ekki liggur fyrir í málinu sönnun á því hvað varð þess valdandi að vatnsnuddpottur í eigu M eyðilagðist. Þá liggur ekki fyrir úttekt sem sýnir fram á að vinnu R hafi verið ábótavant við tengingu rafmagnskapals í nóvember árið 2007. Þegar af þeim ástæðum á M ekki rétt á bótum úr frjálsri ábyrgðartryggingu R hjá V.

Niðurstaða.

M á ekki rétt á bótum úr frjálsri ábyrgðartryggingu R hjá V.

Reykjavík 16.8. 2011.

Rúnar Guðmundsson hdl.

Valgeir Pálsson hrl.

Jón Magnússon hrl.